

令和元年度尾花沢市管内の通学路要対策箇所一覧

【福原小学校】

番号	路線名	箇所	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	県道新庄・長沢・尾花沢線	寺内地内	カーブになっている三叉路のため、大変見通しが悪く、県道の「横断者注意」「横断指導線」等が消えかかっている	「横断者注意」「横断指導線」市道側の「停止線」の引き直し	山形県	R1

【宮沢小学校】

番号	路線名	箇所	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	主要地方道 尾花沢・最上線	高橋地内	歩道が狭くカーブになっているが、スピードを出す車が多く危険である	外側線・減速マークの引き直し	山形県	R1

【玉野小学校】

番号	路線名	箇所	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	(国)347号	小学校前の道路	カーブとなっているが、上下線の「横断者注意」が消えかかっている	「横断者注意」の引き直し	山形県	R1

【鶴子小学校】

番号	路線名	箇所	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	鶴子尾花沢線	学校前の横断歩道	消えかかっており、認識しづらい	横断歩道の引き直し	警察署	R1
2	鶴子尾花沢線	滝ノ上バス停付近	歩道がなくなる場所で、横断歩道が消えかかっている	横断歩道の引き直し	警察署	R2
3	鶴子尾花沢線	鶴子そば入り口付近の流雪溝	水量が多く、ガード柵がないため、落下の危険がある	学校からの注意喚起	学校	R1
4	鶴子尾花沢線	中原バス停付近	カーブとなっており見通しが悪く、横断歩道がなく危険である	横断指導線を引く	警察署	R1