

平成30年度尾花沢市管内の通学路要対策箇所一覧

【福原小学校】

番号	路線名	箇所	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	大柳寺内上線（I-11号線）	寺内西原地内	（冬期）ガードレール無しのため、4月初めの登校は危険。 （強風時）同支	ガードレールの改修及び設置を検討する	尾花沢市	H31～

【尾花沢小学校】

番号	路線名	箇所	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体	対策年度
1		上町六丁目（パレットスクエア駐車場付近）	パレットスクエア駐車場に車が入りすぎるが、精米機の建物で見通しが悪く、児童にぶつかる危険性	路側線内に足跡マークと停止補助線を引くとともに、学校での注意喚起	尾花沢市学校	H30実施済
2	県道尾花沢・大石田線	大字尾花沢字下新田	県道の片側に歩道がなく、児童は車道を歩いているので危険	「葉山亭」前の横断歩道を引き直し（H31予定）	警察署	H31～

【宮沢小学校】

番号	路線名	箇所	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	主要地方道 尾花沢・最上線	正厳地内（上横道交差点）	以前死亡事故が起きた交差点。往来が激しいが信号がなく、見通しが悪い。	市道側の破線の引き直し	尾花沢市	H31～

【玉野小学校】

番号	路線名	箇所	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	（国）347号	小学校前の道路	歩道部分の白線が消えかかっている。	H29引き直ししたが、H31引き直す	警察署	H31～
2	（国）347号	鶴巻田～母袋橋までの民家が途切れる道路	路側帯の白線が消えかかっている	通学路を一部変更し農道を通学路とする。横断指導線を引き、グリーンベルト線を引く。橋にはドットラインを引く、運転手に狭さを視覚的に与え、減速させる	山形県	H31～

【常盤小学校】

番号	路線名	箇所	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	鶴子尾花沢線	九日町T字路	登校する児童が横断するところに横断歩道がない。	交差する尾花沢関山線に停止線を引直す	山形県	H31～