

令和6年度尾花沢市管内の通学路要対策箇所一覧

【福原小学校】

番号	路線名	箇所	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	野黒沢旧13号線	福原中学校方面T字路	横断歩道が消えかかっており、交通量もある車道のため、自転車通学などの生徒の横断に危険である	横断歩道の引き直し	警察署	R6

【尾花沢小学校】

番号	路線名	箇所	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	県道301鶴子・尾花沢線	榊町一丁目(知教寺に向かう道路)	横断歩道の白線がほとんど消えている	横断歩道の塗り直し 安全確認などの通学指導を実施 交通指導員の配置による安全確保 及び交通指導	警察署 学校 尾花沢市	R6
2	主要地方道28尾花沢・最上線	上町六丁目交差点(元業務スーパーから市役所方面に向かう道路)	横断歩道の白線が薄い	横断歩道の塗り直し 安全確認などの通学指導を実施 交通指導員の配置による安全確保 及び交通指導	警察署 学校 尾花沢市	R6
3	市道Ⅲ-28	若葉町一丁目交差点(市役所からとくら寿司へ渡る道路)(市役所からセブンイレブンの横断歩道はⅢ-28)	横断歩道の白線が薄く見えにくく、信号機もないことから、補修が必要	横断歩道の塗り直し 交通指導員の配置による安全確保 及び交通指導	警察署 尾花沢市	R6
4	市道Ⅰ-26	若葉町T字路(スーパーおーばん付近の横断歩道)	横断歩道の白線が薄く見えにくく、信号機もないことから、補修が必要	横断歩道の引き直し	警察署	R6
5	市道Ⅰ-26	若葉町交差点(悠美館前横断歩道)	横断歩道の白線が薄く見えにくい。通学路のほか、小中学生の図書館利用が多いことから安全確保のため補修が必要	横断歩道の塗り直し 交通指導員の配置による安全確保 及び交通指導	警察署 尾花沢市	R6

【宮沢小学校】

番号	路線名	箇所	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	尾花沢最上線	市野々バス停東側(山刀伐峠から市野々へのカーブ)	山刀伐峠からの自動車が速度を落とさずに通過し、非常に危険である。安全確保のため路側帯にもはっきりとした白線が必要である。	通学路箇所の白線補修(今年度工事で塗り直し予定) 安全確認などの通学指導を実施	山形県 学校	R6
2	市道Ⅲ-415	丹生地区内	狭い道路で見通しが悪く、児童にとって危険である。バス乗車場所までの途中で、車両への注意喚起表示の「止マレ」が消えているため、引き直しをお願い	「止マレ」表示塗り直し	尾花沢市	R6

【玉野小学校】

番号	路線名	箇所	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	国道347号	鶴巻田地内	カーブがあり見通しが悪い。歩道がなく敷地と隔てたブロック壁が道路にせまっているところもあり、なお危険度が高い。グリーンベルトが剥がれているので、塗り直しが必要である。	補修箇所の確認と実施(今年度工事で塗り直し予定) 今年度スクールバス乗車区域を拡充対応	山形県 市教委	R6

【常盤小学校】

番号	路線名	箇所	通学路の状況・危険内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	校地内	学校地内道路	アスファルトの破損により歩行の際に危険が予想される。	業者にて修繕実施	市教委	R6
2	校地内	バス乗下車場所から学校までの学校坂	歩行用の白線の薄れがあり、歩く部分の目印がなく側溝の蓋がないため、歩行の危険が予想される	白線の塗り直しを実施	市教委	R6
3	主要地方道尾花沢関山線	常盤地区公民館前道路	走行車両の速度が速く、徒歩通学の児童に非常に危険である	速度取締りを定期的実施 通学指導を実施	警察署 学校	R6